




MIDAS




MESH FREE

接觸非線性
端子插拔分析
(連續分析步)

Simple, but Everything.



端子插拔分析






Step1.匯入3D 模型

MeshFree支援各類CAD 格式

- CAD Files (*.*)**
- Parasolid (9 - 31) Files (*.x_t;*.xmt_tbt;*.x_b;*.xmt_bin)
 - ACIS (R1 - 2020 1.0) Files (*.sat;*.sab;*.asat;*.asab)
 - STEP (AP203, AP214, AP242) Files (*.stp;*.step)
 - IGES (Up to 5.3) Files (*.igs;*.iges)
 - Pro-E (16 - Creo 6.0) Files (*.prt;*.prt.*;*.asm;*.asm.*)
 - CATIA V4 (CATIA 4.1.9 - 4.2.4) Files (*.model;*.exp;*.session)
 - CATIA V5 (V5R8 - V5-6R2019) Files (*.CATPart;*.CATProduct)
 - Solid Works (98 - 2020) Files (*.sldprt;*.sldasm)
 - Unigraphics (11 - NX1847) Files (*.prt)
 - Inventor Part (V6 - V2020) Files (*.ipt)
 - Inventor Assembly (V11 - V2020) Files (*.iam)
 - Solid Edge (V18 - ST11) Files (*.par;*.asm;*.psm)





Step2.選擇匯入檔案

Step3.關閉自動搜尋接觸面




新增Copper C10100和ALDC12 (分別指定屈服應力)



新增彈塑性材料



滑鼠右鍵,材料指定




模型樹顯示指定材料




PartA新增剛性連接



採用點特徵拘束



選取剛性連間中心點



固定TX/TY/RX/RY/RZ



施加二組位移條件

隱藏PartB/PartA

模型 材料 顏色

模型設置

- 幾何(2)
 - Part_B ALDC 12
 - Part_A Coppex_C101.
- 點 [1]
 - 頂點(683)
- 材料
 - Alloy Steel ■
 - Coppex_C10100 ■
 - ALDC 12 ■
- 接觸
- 邊界(3)
- 載荷

位移

名稱: step1_前推2.5mm

已經選取 1 個幾何特徵

方向

Tx 0 mm Rx 0

Ty 0 mm Ry 0

Tz -2.5 mm Rz 0

位移

名稱: ste2_拉回_原位

已經選取 1 個幾何特徵



方向

Tx 0 mm Rx 0



Ty 0 mm Ry 0

Tz 0 mm Rz 0

分別定義格點尺寸(Part A)




分別定義格點尺寸(Part B)







手動接觸定義



Master

Slave


Part A




Part B

註:接觸範圍指的是允許穿透間距

新增連續分析步



滑鼠右鍵,添加分析工况



編輯連續分析步



子工況-1:刪除STEP2載荷




子工況-2:拖曳邊界和STEP2載荷


分析工況控制(子工況-1/子工況-2相同)



開啓幾何非線性
(未開啓無法計算接觸)



註:無網格法接觸不容易收斂,適度調高收斂準則可以加速收斂



記憶體大小

- 1.計算速度
- 2.分析準確性