





在GTS進行潛盾急曲線施工分析，曲線的solid分割一直失敗，請問該如何解決？



下圖SWEEP出的隧道無法順利分割，該如何解決？



應該是sweep出實體時的選項沒有勾選好，所以沒有辦法切割
請依照附件方式掃出實體，另外，分割面也可使用掃出複製功能，比較方便。



選此項才可順利divide



選分割數掃出
divide面數量

